

BonaAdhesives**Bona R844****Popis produktu:**

Elastické jednosložkové univerzální lepidlo na bázi silanu, určené pro lepení vícevrstevných dřevěných podlah (EN 14293) a masivních parket. Redukuje síly působící na podklad. Použití penetrace v případě kvalitního podkladu není třeba. Lepidlo tvrdne chemickou reakcí s vlhkostí.

Vlastnosti:

- Jednosložkové lepidlo, jednoduše se nanáší
- Měkce elastické
- Bez rozpouštědel a vody
- Dobrá přilnavost na téměř všechny podklady a dřevěné materiály
- Zbytky lepidla se lehce odstraní z povrchu
- Má pevnou strukturu – zachovává žebrový vzor
- Rychlá počáteční pevnost lepidla

**TECHNICKÁ DATA**

Báze:	Silanová - Prepolymer
Rozpouštědlo:	Neobsahuje rozpouštědla podle TRGS 610
Barva:	Šedá
Viskozita:	Jednoduchá aplikace, stabilní žebra
Hustota:	1,56 g/cm ³
Označení:	--
Kód GIS:	RS 10
VbF:	--
Kód odpadu:	--
Likvidace obalů:	Prostřednictvím DSD nebo Interseroh. Prázdné obaly odevzdejte na řízenou skládku k recyklaci.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Skladování / přeprava:	Při teplotách od +5 °C do +25 °C
Skladovatelnost:	V neotevřených originálních obalech min. 6 měsíců od data výroby
Balení:	15 kg (44 na paletu) v plastovém (PP) kbelíku

Možnost zatížení

Podle vlhkosti materiálu po 24 – 48 hod.

Povrchová úprava:

Závisí na vlhkosti vzduchu a obsahu vlhkosti materiálu, přibližně po 2 a 4 dnech.

OBLASTI POUŽITÍ**Podklady a jejich příprava:**

Podklad musí být všeobecně rovný, úplně suchý, čistý, bez trhlin a fyzicky v pořádku. Povrch by měl být též mírně strukturovaný. Musí splňovat požadavky místních norem a zvyklostí. Případně musí být podklad upraven pro pokládku.

Není třeba penetrovat, ale v případě, že je podklad nekvalitní (např. nekvalitní povrch, chybějící bariéra proti vlhkosti) použijte R410. Přidání písku do R410 můžete vynechat, v případě, že povrch upravený R410 zůstane čistý a parkety se přilepí s R844 do 24 hod. Nerovné podlahy by měly být vyrovnané stěrkou H600 nebo s H610.

Vhodné podklady (též s podlahovým topením) jsou např :

- Cementový potěr (CT) podle EN 13813
 - Podlahy vyrovnané stěrkovou hmotou (nejméně 2 mm silnou), odolnou proti vzlínání změkčovadel.
 - Potěry na bázi síranu vápenatého (anhydritu) (CA) podle EN 13813
 - Dřevotříska (V100)
 - Ostatní suché a pevné podklady
 - Litý asfaltový potěr (AS) podle normy EN 13813 a další podklady, které jsou ovlivněné změkčovadly, musí dostat ochrannou vrstvu R410.
- Podklad musí odpovídat požadavkům DIN 18356 (nebo ČSN 744505).

Před použitím lepidla musíme zkontrolovat následující klimatické podmínky (hodnoty pro střední Evropu):

- Teplota vzduchu: min. 18°C
- Teplota podlahy: min. 15°C (s podlahovým vytápěním max. 20 °C)
- Relativní vlhkost vzduchu : max. 70 %

Lepidlo musí mít správnou pokojovou teplotu. Po otevření kyblíku, odstraňte ochranou fólii a ztvrdnuté lepidlo na okrajích. Lepidlo se nanáší rovnoměrně pomocí zubaté špachtle vhodné na podlahy, která je stanovena - viz níže. Parkety by měly být položeny na lepidlo a pevně stlačené dolů v průběhu otevřené doby, cca. 30 minut.

Pokud lepidlo nanesené na podlahu má na povrchu povlak, je nutné lepidlo odstranit a nanést nové. V případě vytlačení lepidla skrz spáru na povrch (tak, že by mohlo přijít do přímého kontaktu s povrchovou úpravou), musí být bezpečně odstraněno (nebezpečí vlivu změkčovadla na povrchovou úpravu).

Po 24 až 48 hodinách je možné zatížit podlahu. Broušení a použití povrchové úpravy je možné po 2 až 4 dnech v závislosti na druhu parket, savosti podkladu a klimatických podmínkách v místnosti.

O Z U B E N É Š P A C H T L E A D R U H Y P A R K E T

Ozubená špachtle	Spotřeba	Druh parket
Bona 1000 F = TKB B8 nebo Bona 1000 G = TKB B10	cca 1100 g/m ²	Dvouvrstvé hotové parkety (Fertigparkety) Masivní vlysy
Bona 1250 F = TKB B 12 nebo Bona 1250 G = TKB B13	cca 1350 g/m ²	Třívrstvé hotové parkety (Fertigparkety)

Pozn.: Použijte jemnou špachtli pro malé kousky podlahy a nebo hladké podklady, nebo hrubou špachtli pro velké kusy podlahy a nebo méně hladké a hrubé povrchy.

(F = jemný, G = hrubý)

Bona zodpovídá pouze za dodaný výrobek, nemůže být zodpovědná za instalaci produktu. V případě pochybností udělejte vlastní zkoušku. Dodržujte též pokyny dalších technických listů firmy Bona.

SPOTŘEBA

Dodržujte pokyny výrobce parket pro pokládku! Pro trvalé slepení je nutné, aby pokládané parkety měly obsah vlhkosti, která přibližně odpovídá průměrnému plánovanému klimatu v místě užívání, tzn. masivní parkety musí být o něco vlhčí, vícevrstvé a hotové parkety a parkety pokládané na podlahu s podlahovým topením o něco sušší. Ve Střední Evropě, průměrné hodnoty v místnosti jsou 20 °C a 50% relativní vlhkost vzduchu. Hotové parkety, musí mít v průměru 8%. Přibližné odchylky od průměru jsou + / - 2%. V případě pochybností, nelepte suchý materiál.

Čpavkované dřevo, např. dub nesmí obsahovat volný amoniak. U tropických dřev s vysokým obsahem tuků a terpentýnů je nutné zjistit vhodnost použití!! Mezi podkladem a parketou musí být minimálně 1 mm lepidla, aby mohlo pružně pracovat se změnami vlhkostních poměrů.

Čištění pracovního náradí:

Čistit přípravkem Bona S100, acetonem, etanolem, lihem. Po zatvrdnutí je možné pouze mechanické čištění.

Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.

Datum vystavení technického listu:

Upozornění

Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití (např. provedení zkušebních ploch podle DIN 18356). Předpokládá se respektování pokynů uvedených na obalu, etiketách, v technických informačních listech, návodech k obsluze a zpracování, označení a příslušných technických směrnících a normách i pokynech pro provádění prací průmyslovými zpracovateli podle příslušných předpisů.

Vydáním tohoto pokynu ztrácí platnost všechny předchozí informace o tomto produktu (stav 01.07.2008)

Telefonní číslo servisu: 0180/4266 283 - D
800 100 103 - CZ

Výrobce: Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D - 665 49 Limburg/Lahn, Germany,
Tel.: 0049-64 31-40 08-0, Fax: 0049-64 31-40 08-2, email: bona@bona.com

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161